

Toimenpidesuosituksset kiinteistön ilmanvaihdolle

18.8.2020

Hyvin toimiva ilmanvaihto pienentää sairastumisriskiä. Kun lisätään ilmamääriä, pienennetään kiertoilman määrää sekä käytetään enemmän ulkoilmaa. Tällä hetkellä ei ole mitään viitteitä siitä että virus leviäisi IV kanavien kautta.



- Suositellaan että kiertoilmaa ei käytetä
- Suositellaan kasvattamaan ilmamääriä
- Suositellaan pidentämään IV:n käyntiaikoja
- Suositellaan vaihtamaan IV-koneen suodattimet valmistajan huolto-ohjelman mukaan
- Suositellaan suuntaamaan tuloilma poispäin ihmisryhmistä, jos se on mahdollista
- Suositellaan ottamaan tarpeen mukainen ilmanvaihto (ajastimet tai CO2 tehostus) pois päältä väliaikaisesti.

Suosittelun lähteenä on käytetty REHVA:n (Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations) tuottamaa ohjeistusta rakenusautomaatiojärjestelmille koronavirusepidemian aikana. <https://www.rehva.eu/activities/covid-19-guidance>